



北京伟景智能科技有限公司

星光眼（激光检测）

产品用户手册

目 录

一、产品概述.....	3
1.1 产品简介.....	3
1.2 产品用途.....	3
1.3 产品特点.....	5
二、产品硬件配置及通讯说明.....	6
2.1 产品硬件配置清单.....	6
2.2 产品硬件系统工作通讯图.....	7
三、产品外观及说明.....	8
3.1 外观结构.....	8
3.2 结构说明.....	8
四、产品参数说明.....	9
五、产品安装说明.....	10
5.1 产品安装尺寸图.....	10
5.2 产品安装流程图.....	10
5.3 产品硬件安装说明.....	10
5.4 产品软件安装说明.....	11
六、产品操作说明.....	14
6.1 产品工作流程图.....	14

6.2 激光检测操作流程图	15
6.3 激光检测操作步骤说明	15
6.4 产品 logo、标题修改说明	24
七、产品系统对接说明	27
7.1 产品开始触发工作方式	27
7.2 产品检测输出结果方式	28
八、产品注意事项	29
8.1 特别提示	29
8.2 安全注意事项	29
8.3 产品的保养与维修	29

一、产品概述


1.1 产品简介

星光眼利用线激光辅助定位，通过双目立体视觉系统获取物体三维空间坐标，可对物体轮廓进行高精度三维模型重建，并与标准化三维模型进行对比，可进行定位、缺陷检测、尺寸测量等多方面功能应用，产品具备终端智能、模块化、相机安装高度可调、激光器安装位置可调、抗反光、抗吸光、环境适应性强、无重叠、无阴影、可拼接、物体不规则性及特征信息不明显高精度检测等特点。




1.2 产品用途


利用星光眼产品，可进行多种应用开发，包括逆向工程、表面缺陷检测、表面平整度检测、物体尺寸测量、阶梯高度测量、计数、三维数据重建、面型轮廓提取等多种二次应用开发。




逆向工程




缺陷检测




表面平整度检测



物体尺寸测量




阶梯高度测量



谷物计数



三维数据重建



面型轮廓提取

1.3 产品特点

系统特点：

- **终端智能：**采用终端智能模块化设计，内嵌多块处理芯片，可终端直接输出深度数据；
- **多相机融合技术：**支持多台线激光立体相机深度数据融合；
- **提供软硬件整体解决方案：**可外接工控机进行深度数据应用开发，提供包括立体定位、尺寸测量、缺陷检测等多种场景应用；
- **多平台支持：**支持 Android、windows、Linux 多平台系统，可根据客户需求提供定制化的 API 接口及整体应用解决方案。

性能特点：

- **高精度：**最高检测精度可达 $\pm 0.05\text{mm}$ ；
- **高处理速度：**高速度图像处理分析，扫描生成深度数据速度可达 200 线/s；
- **多种触发方式：**支持软触发、硬触发、连续触发方式；
- **满足物体快速运动检测：**在 1m/s 的速度范围下都可满足亚毫米级精度要求；

应用特点：

- **环境适应性强：**采用双目视觉+线激光技术理论，可有效抑制光线及阴影干扰，在室内外、昏暗环境下也能正常使用；
- **大景深清晰成像：**采用动态的“瞳距”调整，并可灵活更换各种不同焦距镜头，满足不同视野范围场景需求；
- **设备安装高度可调：**相机及激光器安装高度可调，最高安装可达 10m；
- **适应多种复杂场景：**可对堆叠杂乱摆放、特征信息不明显、弱反光以及弱吸光的物体进行高精度的轮廓扫描；

- 便捷性好：产品小型化、灵活性强，易于安装和集成；

二、产品硬件配置及通讯说明

2.1 产品硬件配置清单

线激光立体相机*1；

千兆网线*1；

相机电源线*1

相机电源供电器*1；

线激光器 *1；

线激光供电器*1；

视觉控制器*1；

视觉控制器电源线；



线激光立体相机



线激光器



视觉控制器



线激光供电器



相机电源线



千兆网线




视觉控制器供电



相机电源供电

2.2 产品硬件系统工作通讯图




连接说明：


线激光立体相机通过以太网进行数据通讯及相机供电，第三方系统调用 SDK 应用算法计算输出。

三、产品外观及说明


3.1 外观结构




正视图



仰视图



俯视图



侧视图

3.2 结构说明

结构硬件模块	结构硬件说明	规格参数
线激光器固定槽	线激光器通过螺孔与双目相机进行固定	/
镜头区域	用于安装镜头的区域，瞳距 120mm	/
GigE 通讯接口	用于相机数据传输	千兆网线 标准长度：10m

电源线	用于供电	DC 5V 低电压供电 标准长度：10m
相机固定口	通过四个螺孔对相机进行安装固定	M4 螺孔


四、产品参数说明

名称	线激光立体相机
尺寸(L×W×H)	179*33.5*43.5mm
重量	0.25kg
激光安全等级	3B@200mw
激光照射角度	45°
对外接口	千兆网口
通信方式	TCP/IP 协议或通信 SDK
基线距离	120mm
曝光模式	Global Shutter
深度数据生成速度	200 线/s
最高检测精度	±0.05mm
输出数据	X/Y/Z 深度点云数据、深度图
支持系统	Android/windows/Linux
信号触发方式	软触发/硬触发/连续触发
最大工作距离	10m


镜头接口	M12
镜头焦距	满足 1/1.8 英寸的镜头都可适配
IP 防护等级	IP65
电压/功耗	5V/3-5w
温度	工作温度：-10° C -50° C；存储温度：-20° C -70° C
是否可多机协同工作	是

五、产品安装说明

5.1 产品安装尺寸图



5.2 产品安装流程图




5.3 产品硬件安装说明

- 根据现场使用场景，先将相机通过螺丝进行固定，再将激光器用螺丝安装在相

机表面且尽量激光器打出激光线和眼睛保持垂直（图一）；

- 安装高度根据实际物体扫描大小确定，相机视野和线激光需大于等于物体大小，满足此条件下，相机安装高度越低精度越高；
- 进行工作时，激光器电源旋转按钮调至不易过大，一般调到第二（橙色）区域即可；根据扫描对象对光线吸收强度将激光线亮度调节合适强度，且通过旋转激光头将粗细调节到最细（图二），保证激光线长度大于被测物体。
- 准备千兆交换机进行连接通讯，线激光相机出厂 IP 192.168.0.6/24，视觉控制器出厂 IP 是 192.168.0.5/24；第三方系统需配置 IP 地址：192.168.0.X/24（X≠5/6）；
- 装置尽量保持稳固状态，不要出现明显抖动现象；
- 安装完驱动后进行软件调试，详见 6.3 激光检测系统操作说明；




图一




图二

5.4 产品软件安装说明


- 在进行激光检测系统安装之前确认之前安装版本已卸载
- 将安装程序放置可执行路径：




- 双击运行，选择安装路径（如需安装C盘，请选择根路径）；




- 选择好安装路径后，点击“下一步”；



- 进入安装准备界面，点击“安装”；




- 安装成功，选择是否创建快捷方式，点击“确定”即可。




六、产品操作说明

6.1 产品工作流程图



6.2 激光检测操作流程



6.3 激光检测操作步骤说明

第一步：打开 APP 操作界面，进行首页面，首界面包括功能分类、功能说明、设备列表、设备选择及连接等模块；



第二步：点击“激光检测”功能，点击设备列表的通讯设备“激光眼”，再点击连接设备，直接进入主界面；




第三步：点击连接设备后进行主界面，界面各个模块说明：

- 相机设置：进行 ROI 以及曝光设置。
- 检测设置：进行高度标定及 3D 显示设置。
- 保存结果数据：自动检测状态下，选中“保存结果数据”保存当前面扫的三维

数据。

- 2D 图像显示区：检测状态下，用来显示检测结束的 2D 图像。
- 3D 图像显示区：点击进入三维效果显示。
- 检测结果模块：所有线激光点的坐标进行显示。
- 操作区：包括自动检测、图像翻转、单帧取图、单帧检测操作。



第四步：点击“相机设置”按钮，进入设置界面，详细的操作步骤如下：

相机设置界面分为检测区设置、镜头设置和系统信息显示模块，功能操作如下：


● 检测区设置

检测设置界面同时显示视觉相机左右镜头采集的图像，用户可以通过鼠标滑动设置视觉检测的检测区域，检测区域设置方法如下：

图像显示区域内，先在左图上选择检测区域，然后在右图上选择检测区域，设置后左右检测区域的大小是一致的，只是起始位置不同。右图检测区域设置后，软件会自动将检测区域设置到检测设备。然后点击“应用”按钮即可。


该功能设置的原则：满足线激光能扫描到物体的最小视野为最小 ROI 区域，且

满足宽度大小的条件下宽度的划分越小检测帧率越高。




● 镜头设置

镜头设置用来设置曝光时间，关闭自动曝光，开启手动曝光模式，在该项输入合适的曝光时间，单位微秒，再点击“应用”按钮即可。



● 系统信息

显示软硬件版本信息界面




第五步：点击“检测设置”按钮，进入设置界面，详细的操作步骤如下：

检测设置界面分高度标定、3d 显示设置和门限设置模块，功能操作如下：

● 高度标定

高度标定设置包括图像显示及设置按钮模块。此设置功能主要是建立相机与底面的高度信息，并以标定面为基准面。

- 先将标定块放置线激光器下，图像会出现凹凸的激光线显示；
- 在输入框直接输入标定块的高度；
- 点击“设置顶部 ROI”，触屏在图像显示区域对凸的线激光进行划框标记；
- 点击“设置底部 ROI (1)”，触屏在图像显示区域对上凹的线激光进行划框标记；
- 点击“设置底部 ROI (2)”，触屏在图像显示区域对下凹的线激光进行划框标记；
- 点击“应用”，完成标定设置；
- “清空标定数据”：将相机标定取消；



● 3d 显示设置

3d 显示模块主要是进行三维显示时提前进行的设置操作，里面的功能介绍如下：


- 最大帧率：可以设置相机的处理帧率的最大值；
- 颜色梯度：不同高度显示像素点颜色的变化程度,数值越大变化程度越高；
- 物体速度：与物体实际运动速度大小一致(单位：mm/s)；
- 过滤高度：设置的数值为离基准面的高度，在此高度之下的所有像素点直接过滤掉，单位为 mm；
- 扫描方向：水平方向检测设置；
- 图像方向：垂直方向显示设置；

参数设置完毕后，点击“应用”即可。




● 门限设置


根据光的亮度进行参数设置,如无特殊需要默认即可(默认为 110,范围 0~255);



第六步：参数设置完毕后，在 2D 图像显示区，点击单帧取图、单帧检测可以将一条线激光上的所有像素点的三维坐标进行检测出来。



第七步：点击“3D 图像”按钮，进入到 3D 界面，点击“自动检测”即可显示扫描的深度图，再次点击即可停止。



第八步：保存结果数据用于自动检测状态下，选中“保存结果数据”，会将当前扫描到的 3D 图像像素点进行存储，存储格式为 pcd、txt，需在“SaveLazerDataType.txt”文本中设置，数据存储于应用文件夹“LaserDetectResult”中；

- 设置存储格式



● **数据保存路径**



● **数据说明：**

LineNum：激光线条数

ScanSpeed：扫描速度

PointAdjust：是否进行了偏移

MaxTimeStamp：最大的时间戳值_1 时间戳对应的以 ns 为单位的时间值, Line_线号_时间戳_点个数

然后是点的三维数据 (X、Y、Z) 和左右图像的 X、Y 数据


```
3_LazerData.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
LineNum: 895
ScanSpeed: 16.000000
PointAdjust: 1
MaxTimeStamp: 524287_10000
Line_0_275514_30
{ -78.675746, 17.501126, 29.777455 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.667325, 17.680349, 29.794033 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.658898, 17.859582, 29.811605 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.661298, 18.037956, 29.854068 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.663689, 18.215330, 29.896521 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.663771, 18.398796, 29.843674 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.662859, 18.582261, 29.789828 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.656406, 18.761514, 29.811386 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.649953, 18.940767, 29.832943 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.664868, 19.123328, 29.804020 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.679773, 19.304888, 29.775086 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.681267, 19.484145, 29.804641 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.682746, 19.662411, 29.835178 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -80.907343, 20.405828, 20.745500 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -80.891963, 21.144404, 20.797246 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.667651, 20.741848, 29.876323 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.664058, 20.920268, 29.917754 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.659462, 21.097688, 29.958176 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.674484, 21.281102, 29.914364 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.688513, 21.464516, 29.869552 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.683917, 21.641936, 29.909974 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.678315, 21.819375, 29.951382 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.691094, 22.000129, 29.940305 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.703867, 22.180893, 29.930220 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.719339, 22.368702, 29.824877 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.733822, 22.557521, 29.719538 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.730300, 22.735834, 29.750044 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.725763, 22.913166, 29.781527 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.738028, 23.099286, 29.704949 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -78.749309, 23.286405, 29.627381 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
Line_1_275914_2
{ -80.040888, 7.518742, 24.634002 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
{ -80.106314, 11.186550, 24.509054 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
Line_2_276114_62
{ -78.858245, 5.595818, 29.811691 }-{ 0, 0 }-{ 0, 0 }
```


备注：软件操作，设置操作完毕后，相同应用场景下次使用可直接检测，无需再次设置。如果改变使用场景以及移动装置设备，则需重新进行设置。

6.4 产品 logo、标题修改说明


- 将文件解压，进入 XX:\JGJC_V4.0.1_3.1.0_20190801_0945\Logo 路径下；

F:\JGJC V4.0.1 3.1.0 20190801 0945				
名称	修改日期	类型	大小	
bearer	2019/8/1 14:06	文件夹		
DataBase	2019/8/1 14:06	文件夹		
iconengines	2019/8/1 14:06	文件夹		
imageformats	2019/8/1 14:06	文件夹		
Logo	2019/8/1 14:55	文件夹		
platforminputcontexts	2019/8/1 14:06	文件夹		
platforms	2019/8/1 14:06	文件夹		
qmltooling	2019/8/1 14:06	文件夹		
Qt	2019/8/1 14:06	文件夹		
QtGraphicalEffects	2019/8/1 14:06	文件夹		
QtQml	2019/8/1 14:06	文件夹		
QtQuick	2019/8/1 14:06	文件夹		
QtQuick.2	2019/8/1 14:06	文件夹		
scenegraph	2019/8/1 14:06	文件夹		
styles	2019/8/1 14:06	文件夹		
translations	2019/8/1 14:06	文件夹		
VizumLog	2019/8/1 15:02	文件夹		
20190801_113834_LaserData.txt	2019/8/1 11:39	文本文件	236,556 KB	


- 修改 logo: 将需要修改的 logo 图片尺寸改成 102*35 比例, 然后将图片名字改成 “logo.png”; (注意: 图片需要时 png 格式)





- 修改窗体标题: 打开 “title.txt”, 将 “//窗体标题” 前面的 “伟景智能” 修改成所需标题;




- 修改首页标题：在“title.txt”修改“//首页标题”前面的“伟景智能—视觉管理软件 3.1.0”；



- 例：logo 换成 ，窗体标题改为“机器人”，首页标题改为“机器人-vizum”



- 保存修改好的文本，返回上层目录，运行“PCVisionQuick.exe”即可（注意：每次重新启动方可生效）；



七、产品系统对接说明

7.1 产品开始触发工作方式

星光眼触发模式分为单独软触发、连续触发、硬触发方式，单独软触发每次触发完成一次扫描，输出一次数据结果。连续触发每次触发完成不间断的扫描，实时输出检测结果。硬触发通过手动外部硬件控制开关。

7.1.1 单独软触发

接口类型：千兆网口。

信号类型：基于 tcp/ip 的私有通信协议。

网络连接：采用千兆网线连接方式。

7.1.2 连续触发

接口类型：千兆网口。

信号类型：基于 tcp/ip 的私有通信协议。

网络连接：采用千兆网线连接方式。

7.1.3 外部触发信号触发

接口类型：2 芯连接线。

信号类型：开关信号，外部信号控制信号的导通和关闭。

连接线条数：2 条（为检测设备 IO 输入信号，接通状态 IO 信号下拉，否则 IO 信号为高）。

说明：通过外部开关触发信号触发检测设备开始扫描计数并输出检测结果，信号下降沿触发一次检测。

7.2 产品检测输出结果方式

扫描模型结果既可以在本地显示器显示，也可以传输到远程服务器进行统一处理，目前主要支持如下两种方式：

7.2.1 本地显示器显示

显示方式：本地显示器显示计数结果

说明：通过检测设备自带的显示器进行结果显示，无需接入用户系统。

7.2.2 通过网线传输到远程服务器进行显示

显示方式：远程客户显示设备；

通信协议：基于 SDK 调用函数。

说明：通过数据线将检测结果传输到客户服务器上，由客户进行处理。

八、产品注意事项

8.1 特别提示

请仔细阅读以下简明规则，不遵守以下规则可能会损坏产品或导致危险。

8.2 安全注意事项

- 移动产品时，注意轻拿轻放，严禁撞击、用力摇晃等行为；
- 请勿擅自拆卸本产品，防止造成硬件损坏；
- 长时间不使用本产品时，请将电源断开；
- 请不要将产品置于 -20° -85° C 之外的环境下使用；

发生如下情况之一时，应立刻把设备的电源关闭，并拔掉插在电源插座上的电源线，交由专业维修人员检查确认正常或维修恢复正常后再继续使用：

- 设备不慎跌落；
- 发生水、化学溶剂或其它导电异物侵入设备内部；
- 产品在使用时如果有任何部分冒烟或发出异味；
- 禁止用湿手拆卸电源接头，以防触电；
- 请勿在粉尘较多或有腐蚀性气体的场所使用此产品。

8.3 产品的保养与维修

- 防止在烈日下暴晒。
- 镜片上出现污点及指痕时，请使用干燥的软布擦拭镜片，不要使用清洁剂或粗糙的物体进行清理。

- 产品长时间不使用时，请放在干燥的地方进行保存。
- 当产品出现问题时，请不要独自对产品队形拆卸，应联系供应商售后服务电话进行远程服务或现场支持服务。